




E19・25用



E31以上用



アース線の接続例

- ・アース線をアース端子座金にはさみ、アース端子ねじで締め付けます。

| 品番 | 呼び | ϕD | L1 | L2 | ϕd 最小値 | おねじ 外径 | アースねじ 呼び | 止めねじ | |
|---------|-----|----------|----|----|-----------------|-----------|-------------|------|--------|
| | | | | | | | | 本数 | (品番) |
| DS02192 | E19 | 19.6 | 12 | 20 | 13.6 | 19.1 | M4 | 1 | DS0015 |
| DS02252 | E25 | 25.9 | 13 | 20 | 20.0 | 25.4 | | | DS0016 |
| DS02312 | E31 | 32.3 | 14 | 23 | 27.0 | 31.8 | M5 | 2 | DS0015 |
| DS02392 | E39 | 38.6 | 16 | 25 | 33.0 | 38.1 | | | DS0016 |
| DS02512 | E51 | 51.3 | 16 | 25 | 45.0 | 50.8 | | | |
| DS02632 | E63 | 64.2 | 18 | 30 | 56.0 | 63.5 | | | |
| DS02752 | E75 | 76.9 | 20 | 35 | 70.0 | 76.2 | | | |

JIS C8330に適合

注) 1. 製造元: パナソニック SPT株式会社

| 番号 | 品名 | 材質 | 表面処理 | 数 | 備考 |
|----|---------|----|---------|---|----|
| 5 | ロックナット | 鋼板 | 電気亜鉛めっき | 1 | |
| 4 | アース端子座金 | 鋼板 | 電気亜鉛めっき | 1 | |
| 3 | アース端子ねじ | 鋼線 | 電気亜鉛めっき | 1 | |
| 2 | 止めねじ | 鋼線 | 電気亜鉛めっき | | M5 |
| 1 | 本体 | 鋼管 | 電気亜鉛めっき | 1 | |

| | | | | | |
|----|---------------------------|----|-------------------------|-----|------|
| 図名 | ねじなし付属品 ねじなしコネクタ アースコネ | | | 尺度 | free |
| 形式 | E19~E75用 | | 2025年 3月21日 検図 設計 製図 | | |
| 図番 | CW00150-D | 品番 | 左表参照 | (原) | (結城) |

パナソニック株式会社